



MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2017 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	218	218	218	218	218
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	328	437	764	546	764	437	
Загальна вартість ТО		<i>Ultra 5w30**</i>	2 147	2 475	4 277	3 418	4 277	2 475
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		<i>Supra 0w20***</i>	2 921	3 249	5 051	4 192	5 051	3 249
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	109	109	-	109	109	
	фільтра салону	-	164	-	164	-	164	
	свічок запалювання	-	218	218	218	218	218	
Регулювання світла фар		-	-	-	218	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 324	-	1 324	-	
	гальмівних колодок передніх	4 281						
	гальмівних колодок задніх	3 361						
	щітки склоочисника переднього лівого	658						
	щітки склоочисника переднього правого	529						
	щітки склоочисника заднього	544						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.