



MAZDA CX-60 3.3 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
			TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30 Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	
	масяного фільтра		●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	
	фільтра салону		-	-	●	-	●	
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
свічок запалювання*		-	-	-	●	-	-	
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	
	системи охолодження		-	-	●	-	●	
	паливopроводів та шлангів		-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	
	привідних валів		-	-	●	-	●	
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	
стану кузова		-	●	●	●	●		
зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову		●	-	●	-	●	
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ			587	880	1 467	1 956	1 467	880
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км								
** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.								
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	6 086	6 771	10 609	26 238	10 609	6 771
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra-X 0w20**	8 671	9 355	13 193	28 823	13 193	9 355

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	196	196	-	196	196
	фільтра салону	-	293	-	293	-	293
	свічок запалювання	-	978	978	978	978	978
Регулювання	світла фар	-	-	-	391	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 743
	гальмівних колодок задніх	7 974
	щітки склоочисника переднього лівого	1 727
	щітки склоочисника переднього правого	1 555
	щітки склоочисника заднього	1 274

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Інтер-Авто"
Україна, 65088
Одеса, Люстдорфська дорога 55А
Тел.: +38 048 718 09 87
www.mazda.od.ua