



MAZDA 3 1.5 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-
	паливopроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	-	-	-	●	-
	стану кузова	●	●	●	●	●	●
Затяжка	-	●	●	●	●	●	
Норматив часу виконання, годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ	587	880	1467	978	1467	880	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 740	5 424	9 237	7 495	9 237	5 424
	Supra-X 0w20***	6 549	7 234	11 046	9 304	11 046	7 234

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	196	196	-	196	196
	фільтра салону	-	293	-	293	-	293
	свічок запалювання	-	391	391	391	391	391
Регулювання	світла фар	-	-	-	391	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 937					
	гальмівних колодок задніх	9 436					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 821					
	щітки склоочисника переднього правого	1 516					
	щітки склоочисника заднього	1 357					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість

ТОВ "Інтер-Авто"

Україна, 65088

Одеса, Люстдорфська дорога 55А

Тел.: +38 048 718 09 87

www.mazda.od.ua