



MAZDA 6 2.5 AT (2021) EURO5



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●
Заміна	моторного мастила (4.5 л)	●	●	●	●	●	●
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20						
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-
охладжувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		587	880	1 369	1 076	1 369	880
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру							
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 966	5 651	9 366	19 586	21 158	5 651
	Supra-X 0w20***	6 905	7 589	11 304	9 732	23 097	7 589

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	196	196	-	196	196
	фільтра салону	-	293	-	293	-	293
	свічок запалювання	-	391	391	391	391	391
Регулювання	світла фар	-	-	-	391	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 906
	гальмівних колодок задніх	14 192
	щітки склоочисника переднього лівого	2 288
	щітки склоочисника переднього правого	1 791

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показали економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Інтер-Авто"
Україна, 65088
Одеса, Люстдорфська дорога 55А
Тел.: +38 048 718 09 87
www.mazda.od.ua