



# MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO5



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
	5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км

Заміна	моторного мастила (4.8 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	малярного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салону		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
свічок запалювання (4 шт)		-	-	-	-	●	-	
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	◀ ▶	◀ ▶	◀ ▶	◀ ▶	◀ ▶
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ			587	880	1 369	1 076	1 369	880

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 220	5 905	10 093	8 190	19 568	5 905
		Supra-X 0w20***	7 288	7 973	12 160	10 258	21 636

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	196	196	-	196	196
	фільтра салону	-	0	-	293	-	293
	свічок запалювання	-	391	391	391	391	391
Регулювання	світла фар	-	-	-	391	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 906
	гальмівних колодок задніх	14 192
	щітки склоочисника переднього лівого	1 791
	щітки склоочисника переднього правого	2 288

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Інтер-Авто"  
Україна, 65088  
Одеса, Люстдорфська дорога 55А  
Тел.: +38 048 718 09 87  
www.mazda.od.ua