



# MAZDA 6 2.5AT Turbo (з 2021 року) EURO5



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-	
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	326	326	326	326	326
<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
<b>Норматив часу виконання</b>	годин	0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	490	734	1 142	898	1 142	734	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 686	4 257	7 315	5 968	14 334	4 257
---	--------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	-	163	163	-	163	163
	фільтра салону	-	0	-	245	-	245
	свічок запалювання	-	326	326	326	326	326
<b>Регулювання світла фар</b>		-	-	-	326	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

<b>Заміна</b>	гальмівних колодок передніх	7 889
	гальмівних колодок задніх	10 667
	щітки склоочисника переднього лівого	1 368
	щітки склоочисника переднього правого	1 743
	щітки склоочисника заднього	

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

**Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**