



MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2011 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <i>Ultra 5w30** або Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастило МКПП	кожні 180 000 км					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	326	326	326	326
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	490	653	1 142	816	1 142	653
Загальна вартість ТО							
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	<i>Ultra 5w30**</i>	3 252	3 742	6 533	5 348	6 533	3 742
	<i>Supra 0w20***</i>	4 474	4 964	7 755	6 569	7 755	4 964
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	163	163	-	163	163
	фільтра салону	-	245	-	245	-	245
	свічок запалювання	-	326	326	326	326	326
Регулювання світла фар		-	-	-	326	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 646	-	2 646	-
	гальмівних колодок передніх	4 974					
	гальмівних колодок задніх	7 575					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 512					
	щітки склоочисника переднього правого	1 164					
	щітки склоочисника заднього	857					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Інтер-Авто"
Україна, 65088
Одеса, Люстдорфська дорога 55А
Тел.: +38 048 718 09 87
www.mazda.od.ua

ZOOM-ZOOM