



# MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км
Заміна	моторного мастила (4.8 л) <b>Ultra 5w30*</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду									
охладжувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років										
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	захисних чохлах приводних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
стану кузова	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Норматив часу виконання	годин	1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0
Вартість робіт	грн з ПДВ	898	1 387	1 142	1 387	898	1 632	898	1 387	1 142	1 632

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30*	4 420	9 163	4 665	16 342	4 420	8 021	4 420	16 342	4 665	8 021
--	-------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	163	163	163	-	163	163	163	-	163	163
	фільтра салону	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-
Регулювання	світла фар	-	-	-	326	-	-	-	326	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	мастило в задньому диференціалі	1 217									
	гальмівних колодок передніх	10 211									
	гальмівних колодок задніх	7 429									
	щітки склоочисника переднього лівого	1 661									
	щітки склоочисника переднього правого	1 392									
	щітки склоочисника заднього	1 140									

\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показали економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.